

## 対策一覧表

## 【栄小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一般県道長瀬横倉(停)車場線	百合居橋	幅員が狭く歩道と車道の区別がない。 また、欄干が低いため危険を伴う。	路肩カラー舗装 欄干の嵩上げ	長野県	H24
一般県道長瀬横倉(停)車場線	百合居橋	冬期間上部からの落雪があり危険。	除排雪の実施	長野県	随時
一般県道長瀬横倉(停)車場線	百合居橋から横倉駅 入口	色分けされた歩道はあるが幅員が狭く危険。	カラー舗装の拡幅	長野県	H24
一般県道長瀬横倉(停)車場線	消雪パイプ区間	冬季間の消雪パイプ区間が、積雪により幅員が狭くなり危険。	除排雪の実施	長野県	随時
村道横倉12号線	山岸喜美子宅から上 倉庄栄宅	歩道と車道の区別がなく危険。	路肩カラー舗装	栄村	H25

## 【秋山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
国道405号	小赤沢集落から村道ま での間	幅員が狭く、歩道もない状況であり危険。	路肩の舗装 道路の拡幅	長野県	H25～
村道屋敷線	屋敷橋から屋敷温泉ま での区間	道路端がすぐ河川であり転落の危険。また、山側は急峻な法勾 配であり落石等の危険。	防護柵の設置 落石防止策等の設置 路肩カラー舗装	栄村	H25

## 【栄中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
国道117号	森集落と青倉橋までの 間	街灯が少なく、日が短くなる秋は暗くて危険。			