

切明地区斜面崩壊の状況をお知らせします

切明地区で発生した大規模な斜面崩壊により中津川に土砂が堆積し、川の流れが細くなり天然のダムができていましたが、現在は流れも良くなり溜まっていた水も少なくなりました。



切明橋から撮影

斜面崩落

5月9日の状況

夫婦滝付近が崩落 川の流れが悪い



湯沢砂防事務所カメラ

5月20日の状況

川の流れは良くなっています

○村道と山切明線

現状では更に崩落の危険がないことから通行は可能です。ただし、斜面崩落の危険があるときは通行を規制し安全確認をおこないます。通行規制中は国道405号又は林道秋山線をご利用ください。

○監視・警戒体制

崩壊した斜面に変化はありませんが、斜面には大量の土砂が堆積しています。今後の大雨等により土砂が中津川に崩落し川をせき止める恐れや新たな斜面崩壊の恐れがあります。

湯沢砂防事務所では、現地調査を行う一方、斜面崩壊や中津川の水位上昇を通報する装置やカメラを設置し監視を続けています。役場では湯沢砂防事務所・北信建設事務所など関係機関と情報を共有し対応にあたっています。



村道と山切明線に赤色灯設置
点灯時の通行は大変危険です！

※この件に関して情報等がありましたらご連絡をください。

※みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先 栄村役場
 総務課 0269-87-3112
 建設課 0269-87-3113
 秋山支所 025-767-2202

和山～切明の自然歩道
 崩落してしまい
 通行できません

釣りに危険を知らせるため、屋敷・上野原・和山から中津川へ降りる場所へ看板を設置してあります

警告

中津川上流で大規模な土砂崩落が発生しています。天然ダムができており大変危険な状態が続いています。中津川への入渓はとて危険です。

問い合わせ先 栄村役場0269-87-3111(代表)

キケン危険