

中野市内通学路の対策箇所一覧表

【栄村】

通し 番号	未就学経路または 先行点検	路線名	箇所名	おさんぽルート状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考
1	未就学経路	(一)箕作飯山線	百合居橋西詰交差点	グリーンベルトが消えかかっている	グリーンベルト修繕	県	R2完了	